

Beschreibung

SIROLI-Bänke des Typs B 10 besitzen ein Gestell aus Edelstahl 1.4301 mit gelaserten Seitenteilen und Verbindungsrohren an der Sitzvorderkante und Lehnenoberkante. Die Banklatten werden mit Gewindestäben M6 im Abstand von 300 bis 400 mm und elastischen Zwischenstücken zu einem Lattenrost vormontiert. Die Befestigung des Lattenrostes erfolgt an den breiteren Endlatten mittels 4 Schloßschrauben am Bankgestell. Die Stützfüße bestehen aus Rechteckrohr 80 x 40 x 2 mm. Das Design ist schlicht, modern und zeitlos.


Alle Bänke sind urheberrechtlich geschützt.

Varianten Typ **B 10:** Ausführung zum Einbetonieren

B 10.01: Einsitzer

B 10.02: Zweisitzer

B 10.03: Dreisitzer



Ausführungen

Bestell-Nr.	Sitzgestell	Belattung
B 10.01.01	Edelstahl 1.4301 geschliffen mit Armlehne Einsitzer, 690 mm lang	Hartholz Natur geölt
B 10.02.01	Edelstahl 1.4301 geschliffen mit Armlehne Zweisitzer, 1290 mm lang	Hartholz Natur geölt
B 10.03.01	Edelstahl 1.4301 geschliffen mit Armlehne Dreisitzer, 1890 mm lang	Hartholz Natur geölt
B 10.01.02	Edelstahl 1.4301 farblich beschichtet anthrazit (DB 703) mit Armlehne Einsitzer, 690 mm lang	Hartholz Natur geölt
B 10.02.02	Edelstahl 1.4301 farblich beschichtet anthrazit (DB 703) mit Armlehne Zweisitzer, 1290 mm lang	Hartholz Natur geölt
B 10.03.02	Edelstahl 1.4301 farblich beschichtet anthrazit (DB 703) mit Armlehne Dreisitzer, 1890 mm lang	Hartholz Natur geölt
B 10.01.S B 10.02.S B 10.03.S	Sonderlösung z.B. Sitzgestell Edelstahl 1.4301 Farbe in RAL-Tönen mit Armlehne	Andere Holzarten

Ausschreibungstext: finden Sie im Internet unter <http://www.siroli.de>

Bestellungen: bitte Ausschreibungstext verwenden

Anmerkung: Bei Sonderlösungen teilen Sie uns bitte Ihre Wünsche sowie die voraussichtlichen Stückzahlen mit.
Wir prüfen die Ausführbarkeit und schicken Ihnen einen Lösungsvorschlag mit Bestell-Nr. z.B.
B 10.03.S12 und einen Angebotspreis.

Achtung: Im Seewasserbereich ist Ausführung in Material 1.4571 (V4A) erforderlich. Bitte bei Bestellung angeben, da sonst für Korrosionsschäden keine Haftung übernommen wird.